#### 令和2年度水道水質検査精度管理に関する研修会

## 精度管理調査結果について

## (2) 有機物

講師:水道水質検査精度管理検討会委員

齋藤 信裕 (仙台市水道局 水質管理課)

### 概要

1 統計処理結果

2 要改善機関への対応

3 精度管理の留意点

### 概要

## 1 統計処理結果

2 要改善機関への対応

3 精度管理の留意点

### 調査概要

参加機関に対して測定対象項目を一定濃度に調製した統一試料(濃度未知)を送付する。

参加機関は通常の水質検査業務と同様の方法 (ただし、検査方法告示に示された方法である こと)の前処理操作以降の全ての試験操作を行 い、測定結果を1つだけ報告書に記入する。

結果を回収し、集計解析する。

## 調查参加機関数

		登録水質 検査機関	水道事 業者等	衛生研 究所等	合計
	対象機関	209 (0)	163(28)	33 (11)	405(39)
試	無機物試料	209 (0)	162(27)	32 (10)	403(37)
試料別	有機物試料	209 (0)	136 (1)	23 (1)	368 (2)

<sup>※()</sup>書きは一部項目のみで調査に参加した機関数(内数)を示す。

## 調査対象項目(有機物)の推移

H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	R	R
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
総トリハロメタン	ブロモホルムテトラクロロエチレン、ブロモジクロロメタン、	クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	1. 4- ジオキサン、全有機炭素	四塩化炭素、トリクロロエチレン、ベンゼン	フェノール類	ジェオスミン、2-MIB	ホルムアルデヒド	フェノール類	四塩化炭素	テトラクロロエチレン	クロロ酢酸	1. 4- ジオキサン	ジェオスミン、2MIB	ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	ホルムアルデヒド	クロロホルム、ブロモジクロロメタン	トリクロロエチレン	フェノール類

## 調查対象項目(有機物)

#### 令和2年度

測定項目	名称	試料 ロット	添加した物質	添加濃度 (µg/L)	水質基準 (mg/L)	
			2-クロロフェノール	0.8		
	有機物	D	2,4-ジクロロフェノール	1.6		
フェノール類			2,4,6-トリクロロフェノール	1.2	0.005*	
ノエノール規	試料	Е	2-クロロフェノール	1.4	0.005^	
			2,6-ジクロロフェノール	1.0		
			2,4,6-トリクロロフェノール	1.2		

※:フェノール類に換算した値

### 検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき 厚生労働大臣が定める方法(告示法)


#### フェノール類

●別表第29

固相抽出 - 誘導体化 - ガスクロマトグラフ - 質量分析法


●別表第29の2 (平成27年4月~) 固相抽出 - 液体クロマトグラフ - 質量分析法

## 検査方法の割合




#### 検査方法の割合の比較

平成28年度 ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 (ハロ酢酸)



令和2年度



## 検査方法の違い(LC/MS法)

モニターイオンを得るための電圧 (インターフェイス部)

・八口酢酸(別表第17の2)エレクトロスプレーイオン化法(ESI法)

(負イオン測定モード)で、最適条件に設定できる電圧

フェノール類(別表第29の2)大気圧化学イオン化法(APCI法)

(負イオン測定モード)で、最適条件に設定できる電圧

	送付試料		測定結果					
試料 ロット	添加した物質	添加濃度 (µg/L)		最大値 (µg/L)	最小値 (µg/L)	中央値/添加濃度(%)		
D	2-クロロフェノール	0.800	0.774	0.969	0.624	97		
	2,4-ジクロロフェノール	1.60	1.53	1.91	1.15	95		
Е	2-クロロフェノール	1.40	1.37	135	0.946	98		
<b>L</b>	2,6-ジクロロフェノール	1.00	0.958	96.4	0.529	96		
共通	2,4,6-トリクロロフェノール	1.20	1.14	113	0.841	95		

中央値と添加濃度の比から、今回の試料調製に問題はなかったと考えられる。

#### 測定値が中央値±20.0%の範囲外の機関数

#### 検査機関種別

		測定値が中央値±20%の範囲外の機関数及び割合														
検査機関	ロット	コット ロット	שארD				ロツ	/   E		ロットD/E共通				いずれか		
	D	Е	2-ク フェ <i>.</i>	ノール		ジクロロ ノール		'ロロ ノール	-	ジクロロ ノール		・リクロロ ノール		加物質 経検出		いは D物質
登録水質検査機関	104	105	1	1.0%	7	6.7%	2	1.9%	9	8.6%	4	1.9%	13	6.2%	19	9.1%
水道事業者等	68	68	1	1.5%	8	12%	3	4.4%	6	8.8%	6	4.4%	11	8.1%	21	15%
衛生研究所等	11	12	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合 計	183	185	2	1.1%	15	8.2%	5	2.7%	15	8.1%	10	2.7%	24	6.5%	40	11%

範囲外の機関の割合は、水道事業者等が高く、 次いで登録水質検査機関 衛生研究所等はゼロ

#### 測定値が中央値±20.0%の範囲外の機関数

#### 検査方法別


		測定値が中央値±20%の範囲外の機関数及び割合														
検査方法	ロットロット			ПМ PD			ロットE			ロットD/E共通				いずれか		
	D	E		'ロロ ノール		ラロロ ノール		'ロロ ノール		ジクロロ ノール	2,4,6-ト フェ	リクロロ ノール		加物質 減検出		いは D物質
別表第29	160	157	0	0.0%	14	8.8%	5	3.2%	15	9.6%	9	2.8%	23	7.3%	37	12%
別表第29の2	23	28	2	8.7%	2	8.7%	0	0%	0	0%	1	2.0%	1	2%	3	5.9%
合 計	183	185	2	1.1%	16	8.7%	5	2.7%	15	8.1%	10	2.7%	24	6.5%	40	11%

別表第29 固相抽出 - 誘導体化 - ガスクロマトグラフ - 質量分析法


別表第29の2 固相抽出 - 液体クロマトグラフ - 質量分析法


別表第29(GC/MS法)の方が範囲外の割合が多い

#### zスコアのヒストグラム(全機関)①




#### zスコアのヒストグラム(全機関)②







#### zスコアのヒストグラム(全機関)③



#### zスコアのヒストグラム(全機関)④



#### zスコアのヒストグラム(全機関)⑤



中央値からのずれが±20%のとき、|zスコア|=3

階級値

## 告示法からの逸脱状況

#### 告示からの逸脱と判断した項目

項目	逸脱機関数
pH調整せず	0
測定質量数違い	1
検量線濃度範囲超過	0
空試験なし	0
誘導体化試薬違い	0
固相抽出方向違い	0
固相抽出 溶出液違い・溶液量不足	1
内標物質違い	0
内標測定質量数違い	1

## 参加機関の分類

#### 分類方法

第1群	統一試料の測定精度が統計分析で良好と 判定され、かつ水質検査の実施体制に疑 義がないと判断された機関
第2群	統一試料の測定精度が統計分析で良好と 判定されたものの、検査方法告示からの 逸脱等、水質検査の実施体制に疑義があ ると判断された機関
要改善	統一試料の測定精度が統計分析において 不良と判定された機関

## 参加機関の分類

#### 参加機関の分類結果(有機物)

分類	登録検査機関	水道事業者等	衛生研究所等	合計
第1群	190	112	23	325 (88.3%)
第2群	0	3	0	3 (0.8%)
要改善	19	21	0	40 (10.9%)
合計	209	136	23	368

### 概要

1 統計処理結果

## 2 要改善機関への対応

3 精度管理の留意点

### 要改善機関への対応(有機物)

#### ○実地調査

有機物試料において、測定値が中央値±20.0%の範囲外の登録水質検査機関19機関(1機関は無機物と重複)のうち4機関を対象に実地調査(オンライン会議形式)を実施した。

#### ○文書確認

実地調査の対象としなかった15機関に対し、 統一試料調査時の測定状況及びその問題点や是 正措置等の状況について改善報告書により確認 した。

## 実地調査等の結果

#### ○調査結果

現象・原因	改善策※
誤同定 (2,4-/2,6-ジクロロフェノールを逆に)	個別に確認し、メソッドを変更
固相の乾燥不足	乾燥条件(窒素ガス流量)の最適化
不必要な脱塩素剤の添加	残留塩素確認の徹底
マイクロピペットでの不適切な分取操作	溶媒、分取量ごとに分取量を確認
注入口、分離カラムの汚染	分離カラム先端部のカット
自動固相抽出装置の不具合	使用をやめて手動操作に
報告書への記入ミス(10機関) (2,4-/2,6-ジクロロフェノールを逆に)	確認の強化・徹底
解析結果を(必要ないのに)100倍	SOPに沿った記載、確認の徹底
添加されていないフェノールを検出	汚染?検証できず

※:各機関の考察によるものであり、これらの改善策が必ずしも妥当とは限らない。

### 概要

1 統計処理結果

2 実地調査等の結果

## 3 精度管理の留意点

### 分析一般における留意点

- 標準列、検体調製方法が適切か (定量、定容器具)
- 効率的な手順となっているか
- 見やすい手順書として整備されているか (実作業と手順書との乖離)
- 機器が整備されているか (メンテ後に調子が悪くなることも・・・)
- 結果書への記載は間違いないか (検体・項目の取り違え、桁間違い)

### 分析一般における留意点

#### 雰囲気からの汚染に注意

汚染された場所から作業場所への空気の流れに注意。 ドラフトで陰圧になった結果、外部から引き込むことも。 各種分析で使用される試薬類による汚染に特に気をつける。

作業者が汚染したら、汚染が拡散する。


清浄な部屋を用意できない場合は、クリーンベンチ等を用いることにより、汚染回避が可能。

汚染された空気中に置かれた器具類も汚染されている。 使用前に加熱や清浄な溶媒による洗浄で汚染を除去してから 使用する。

#### 機器分析における留意点

#### ピークのベースラインの引き方に注意

ピークのベースライン処理を機械任せ(自動波形処理)にしていると、正しい処理が行われていないことがある。特にSIM分析におけるセグメントの切り替え直後や直前の小さいピークやイオンクロマトのウォーターディップ周辺のピーク。必ず目視で確認し、必要なら手動処理すること。



このような切り方になっている ことが往々にしてある。

### 機器分析における留意点

機器のメンテナンスは適切に行われているか?

ユーザーが機器のメンテナンスをすべて行うことは現実 的ではない。メーカーにメンテナンスしてもらう必要が あるが、「故障・不調になったらメーカーを呼ぶ」では、 故障直前の検査結果は正しくない可能性も。 きちんと、日常点検・定期点検・保守を実施すること。 メンテナンス後に調子が悪くなることもあるので、必ず 確認をすること。

### 信頼性保証体制の確立

- SOPは告示法から逸脱していないか?
- ノウハウを盛り込んだ実効性のあるSOPか?
- 妥当性評価は実施されているか?
- SOPに沿った作業が行われているか?
- 精度管理結果、是正措置は検査体制に適切に フィードバックされているか?
- 分析機器、試薬、標準物質、試料等は適切に管理、保管されているか?
- 検査記録は適切に管理、保管されているか?
- 適切な教育訓練はなされているか?
- 審査部門の審査能力は確保されているか?

### 過去の調査結果

厚生労働省 精度管理調査 のページ

http://www.nihs.go.jp/dec/water/results.html

過去の精度管理の改善事例等を参考にしてください。

# ご清聴ありがとうございました

