

別紙 事故内容等

製品名： 冷却パッド※					
No.	消費者庁から情報を入手した日 (括弧内は報告事例を企業が認識した日)	報告事例の概要			
		事故発生日	事故発生場所	被害分類	事故概要
1	平成22年3月18日 (平成21年11月4日)	平成21年7月	兵庫県	負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上)	当該製品を使用した女性が防腐剤によるアレルギー性接触皮膚炎と診断された。

重大製品事故に該当しない軽微な事故

製品名： 冷却パッド※					
No.	消費者庁から情報を入手した日 (括弧内は報告事例を企業が認識した日)	報告事例の概要			
		事故発生日	事故発生場所	被害分類	事故概要
1	平成22年3月18日 (平成21年10月6日)	平成21年8月	兵庫県	その他軽傷又は疾患	当該製品を使用した女性が防腐剤によるアレルギー性接触皮膚炎と診断され、現在は完治している。

再発防止策

当該製品に使用された防腐剤に含まれるイソチアゾール系化合物である OIT (2-n-オクチル-4-イソチアゾリン-3-オン) は、内側含水ジェルのカビの発生を防ぐために使用されていました。しかし、製品表面生地より OIT が検出され、製品内部から OIT がしみ出している可能性が示唆されました。OIT は皮膚刺激性及び感作性を有する化合物であり、今回の被害の原因物質となっていると考えられます。

製造販売業者においては再発防止のため、以下の対応をいたします。

- ・当該製品の製造・出荷・販売を中止すること
- ・販売済みの製品については、販売店へ注意喚起文を送付し、ホームページに注意喚起文を掲載すること
- ・当該防腐剤の使用を中止し、より安全性の高い防腐剤に変更を行うこと

別紙 事故内容等

本品については、安全に使用いただくため、取扱い説明書にシーツまたはカバーを掛けて使用し、こまめに取り替えるよう注意がなされています。当室では、類似の事故の発生等を注視するとともに、今般、本事例を公表し、当該内容を各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あてに通知することにより、広く消費者に周知したいと考えております。

※参考

- ・ 製造業者:株式会社オーシン
販売業者:株式会社オーシン MLP
- ・ 製品名:冷却ジェルシート朝までクール®(ジェルでクール®A)枕用シングル
冷却ジェルパッド朝までクール®(ジェルでクール®A)シングル(シーツ)
- ・ 製品サイズ:30×45cm、45×45cm、60×90cm、90×90cm、90×140 cm、90×150 cm、90×180 cm、140×180cm、115×80 cm、115×140 cm
- ・ 原産国:日本
- ・ 販売数量:枕用シングル 257,538 枚(2007年～2009年)
シーツ 377,724 枚(2007年～2009年)
- ・ 製品の断面構造は、内側から、含水ジェル、不織布(ポリエステル)、ポリエチレン製フィルム、平織りの生地となっており、防腐剤は含水ジェルに使用されていた。
- ・ ジェルに熱を吸収させて頭や身体を冷やすことを目的として、枕や布団の上に置いて使用する。
- ・ 製品に添付された説明書において「ベッドまたは敷蒲団の上に敷いて、シーツまたはカバーを掛けてご使用ください」等の注意事項が表示されている。

→製品に関する問い合わせ先: 株式会社 オーシン

TEL:0120-896-996

受付時間:月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始、夏期休暇中を除く。)午前9時～12時、午後1時～5時